# SR-W10～W250電気回路図







接続端子台

| 記　号 | | 部　品　名 | メーカー型式 |
|---|---|---|---|
| M | モーター | W-10 | 富士電機　MGM 1940T-2A |
| | | W-30 | 富士電機　MGM 1940T-2A |
| | | W-70 | 椿本チェーン　GMT　0.1Kw |
| | | W-150 | 椿本チェーン　GMT　0.2Kw |
| | | W-250 | 椿本チェーン　GMT　0.4Kw |
| INV | インバーター | | 富士電機　FVR-C11S |
| VR4 | サブセット設定ボリューム | | コスモス　5KΩ |
| VR3 | マニュアル設定ボリューム | | コスモス　5KΩ |
| CDS | フォトセル | | 浜松ホトニクス　P1219 |
| LED | 発光ダイオード | | ミヤマ　MP040R |
| LS2 | 異常停止用リミットスイッチ | | OMRON　EE-SX671 |
| LS1 | スタート用リミットスイッチ | | OMRON　EE-SX671 |
| LA2 | 異常表示ランプ | | 日本開閉器　UB04KS1R |
| LA1 | 運転表示ランプ | | 日本開閉器　UB04KS1M |
| S4 | 回転方向切替スイッチ | | フジソク　ET115 |
| S3 | サブセット選択スイッチ | | フジソク　ET215 |
| S2 | オート／マニュアル切替スイッチ | | フジソク　ET215 |
| S1 | 電源スイッチ | | フジソク　ET215 |
| MC | マグネットスイッチ | | 富士電機　FMC-0 |
| F1　F2 | ヒューズ | | |